

**4.2-6.3-00 Vendevindue af træ, 1.188 x 1.188 mm, er defekt -
Udskiftning af vendevindue af træ.****Skadesbeskrivelse**

Vendevindue af træ, 1.188 x 1.188 mm, er defekt.

Der er mange arbejdskrævende skader på det eksisterende vindue.

Udbedringsbeskrivelse

Udskiftning af vendevindue af træ.

32.0 Vindue, 1.188 x 1.188 mm, udtages.

30.0 Vinduet erstattes af nyt vendevindue, 1.188 x 1.188 mm, af fyrretræ sorteringsklasse 1-4, vakuuminprægneret til klasse B, med ramme der kan vendes 180° rundt (Husmorvinduet).

Vinduet leveres med H-beslag med børnesikring og paskvillukke, 2-lags energirude og bundglasliste af eloxeret aluminium.

Karm og ramme leveres overfladebehandlet med 2 gange vandbaseret akrylplastmaling, standardfarve.

32.0 Karmen fastgøres i væg med karmskruer afsluttet med dækpropper, i alt 8 stk.

Mellem karm og væg stoppes med fugestrimler af mineraluld.

33.0 På begge sider fuges med elastisk fugemateriale, som Sikaflex-15LM, på underlag af fugebånd som SikaBagstop.

Vinduet bortkøres og afleveres på godkendt modtageanlæg for bygge- og anlægsaffald.

Udskiftning af vendevindue af træ, 1.188 x 1.188 mm		Enhed	1	5	10	
Enhedspris pr.		stk	5.600	4.990	4.760	
BMP pr.		stk	3.870	3.540	3.410	
Timer pr.		stk	3,950	3,300	3,050	
Nummer	Betegnelse	Enhed	Mængde	BMP	Pris	Ialt
31.10.15,02	Vindue 1,2 x 1,2 m, udtage	stk	1,000		206	206
31.45.06,02	Vendevindue, 1.188 x 1.188 mm	stk	1,000	3.540	4.650	4.650
86.31.75,01	Lastvogn, 0-2 ton med træk på 1 aksel	stk	0,200		381	76,20
86.81.65,01	Deponering af blandet byggeaffald	ton	0,042		1.130	47,46

Alternativer:

Nummer	Tekst	Enhed	BMP	1	5	10
4.2-6.3-01	Udskifte vendevindue af træ, 1.308 x 1.188 mm	stk	3.700	5.770	5.140	4.910
4.2-6.3-02	Udskifte vendevindue af træ, 1.488 x 1.318 mm	stk	4.350	6.700	5.980	5.700
4.2-6.3-03	Udskifte vindue af træ, tillæg for sikkerhedspakke	stk	191	209	191	184