



V&S værktøjslinje



Funktioner

V&S PRISDATA **BYGNINGSDRIFT**

Vinduer af træ at vedligeholde overflade udvendig iht. MBK, sydvestvendt

- [-] [(231).26.05] Vinduer at vedligeholde, smøre og justere.
- [-] [(231).26.06] Vinduer af træ at vedligeholde overflade udvendig iht. MBK, sydvestvendt.
- [-] [(231).26.07] Vinduer af træ at vedligeholde overflade udvendig iht. MBK, sydvestvendt.
 - [+] [231.26.07,101] Vindue, 2 rammer, MBK V 3613 C, pr. gang
 - [+] [231.26.07,102] Vindue, 2 rammer, MBK V 3613 C, pr. år
 - [+] [231.26.07,201] Vindue, 2 rammer, MBK V 3623 C, pr. gang
 - [+] [231.26.07,202] Vindue, 2 rammer, MBK V 3623 C, pr. år
 - [+] [231.26.07,301] Vindue, 2 rammer, MBK V 3617 C, pr. gang
 - [+] [231.26.07,302] Vindue, 2 rammer, MBK V 3617 C, pr. år
 - [+] [231.26.07,401] Vindue, 2 rammer, MBK V 3637 C, pr. gang
 - [+] [231.26.07,402] Vindue, 2 rammer, MBK V 3637 C, pr. år
 - [+] [231.26.07,501] Vindue, 2 rammer, MBK V 3659 B, pr. gang
 - [+] [231.26.07,502] Vindue, 2 rammer, MBK V 3659 B, pr. år
 - [+] [231.26.07,601] Vindue, 2 rammer, MBK V 3659 C, pr. gang
 - [+] [231.26.07,602] Vindue, 2 rammer, MBK V 3659 C, pr. år
 - [+] [231.26.07,701] Vindue, 2 rammer, MBK V 3683 C, pr. gang
 - [+] [231.26.07,702] Vindue, 2 rammer, MBK V 3683 C, pr. år
- [-] [(231).26.08] Vinduer af træ at vedligeholde overflade udvendig iht. MBK, sydvestvendt.
- [-] [(231).26.09] Vinduer af træ at vedligeholde overflade udvendig iht. MBK, sydvestvendt.
- [-] [(231).26.10] Vinduer af træ at vedligeholde overflade udvendig iht. MBK, nordøstvendt.
- [-] [(231).26.11] Vinduer af træ at vedligeholde overflade udvendig iht. MBK, nordøstvendt.
- [-] [(231).26.12] Vinduer af træ at vedligeholde overflade udvendig iht. MBK, nordøstvendt.
- [-] [(231).26.13] Vinduer af træ at vedligeholde overflade udvendig iht. MBK, nordøstvendt.
- [-] [(231).26.16] Vinduer af metal, at vedligeholde overflade udvendig iht. MBK.
- [-] [(231).26.17] Solafskærmning at vedligeholde, smøre og justere.
- [-] [(231).26.18] Solafskærmning at levere og montere.
- [-] [(231).26.19] Vinduesrammer i eksisterende karm at udskifte.

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
231.26.07,101	Vindue, 2 rammer, MBK V 3613 C, pr. gang	TE		m2	20	247,30
231.26.07,102	Vindue, 2 rammer, MBK V 3613 C, pr. år	TE		m2	20	49,46
231.26.07,201	Vindue, 2 rammer, MBK V 3623 C, pr. gang	TE		m2	20	347,20
231.26.07,202	Vindue, 2 rammer, MBK V 3623 C, pr. år	TE		m2	20	69,42
231.26.07,301	Vindue, 2 rammer, MBK V 3617 C, pr. gang	TE		m2	20	276,20
231.26.07,302	Vindue, 2 rammer, MBK V 3617 C, pr. år	TE		m2	20	55,25
231.26.07,401	Vindue, 2 rammer, MBK V 3637 C, pr. gang	TE		m2	20	397,05
231.26.07,402	Vindue, 2 rammer, MBK V 3637 C, pr. år	TE		m2	20	79,41
231.26.07,501	Vindue, 2 rammer, MBK V 3659 B, pr. gang	TE		m2	20	343,16
231.26.07,502	Vindue, 2 rammer, MBK V 3659 B, pr. år	TE		m2	20	68,63
231.26.07,601	Vindue, 2 rammer, MBK V 3659 C, pr. gang	TE		m2	20	449,80
231.26.07,602	Vindue, 2 rammer, MBK V 3659 C, pr. år	TE		m2	20	89,98
231.26.07,701	Vindue, 2 rammer, MBK V 3683 C, pr. gang	TE		m2	20	313,25
231.26.07,702	Vindue, 2 rammer, MBK V 3683 C, pr. år	TE		m2	20	62,65

Liste

Samlet KP: 4.946,00 - Tid: 12,19 Løn: 4.673,60 Materialer: 272,40 Leje: 0,00

Position	Nr	Tekst	*	Interval	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
								4.946,00	4.946,00	
1.1	231.26.07,101	Vindue, 2 rammer, MBK V 3613 C, pr. gang	TE	5 år	m2	20	247,30	4.946,00	4.946,00	1,000

Prisen beregnes pr. side vinduesareal.

Levetid: 5 år

Pr.gang

En side uden fals og kant.

Vindue med 2 rammer.

Behandlet med træbeskyttelse.

MBK V 3613 C, fra oktober 2004.

Vask, pletning med træbeskyttelse, kitning og 1 x træbeskyttelse

V&S fagdel id: 58884

V&S år/udgave: Bygningsdrift v1.0 brutto med salær

Interval: 5 år

Bygningsdel: (231).26.07 Vedligehold af trævinduer, 2 rammer, udv., sydvestvendt