



Brutto med salær



Anlæg

Nybyggeri
HusbygningNybyggeri
BygningsdeleRen.
og driftBygningsren.
HusbygningBygningsren.
Bygningsdele

Bygningsdrift



Grønland



Søg...

Overfør
valgte

Nulstil



Kolonner...



Udskriv

Kopier valgte -
Aktuelle kolonnerKopier alle -
Aktuelle kolonner

Hjælp

Funktioner

V&S PRISDATA BYGNINGSRENOVERING
 - BYGNINGSDELE

Vægkonstruktioner/-beklædning

V&S Prisdatabase Bygningsrenovering – Bygningsdele 2011 v1.0

- [-] [1.] Fundamenter/sokler
- [-] [2.] Kælder/krybekældre/terrændæk
- [-] [3.] Ydervægge/indervægge
- [-] [4.] Vinduer/døre
- [-] [5.] Lofter/etageadskillelser
- [-] [6.] Gulvkonstruktion
- [-] [7.] Trapper
- [-] [8.] Tagkonstruktion og belægning
- [-] [9.] Vådtrum
 - [+] [9.1] Gulvkonstruktion/-beklædning
 - [+] [9.2] Vægkonstruktioner/-beklædning
 - [+] [9.3] Fuger
 - [+] [9.5] Fald mod gulvafløb
 - [+] [9.7] Rumaftræk
- [-] [10.] VVS Installationer
- [-] [11.] El Installationer

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
9.2-1.1-00	Reparation af løst glasvæg, væg i vådrum		TE	m2	10	154,05
9.2-2.1-00	Reparation af puds og opsejning af glasvæg, væg i vådrum		TE	m2	10	501,86
9.2-3.1-00	Udskiftning af gipsplader og fliser, væg i vådrum		TE	m2	10	687,65
9.2-4.1-00	Udskiftning af enkelte fliser, 100 x 100 mm, væg i vådrum udenfor vådzone		TE	stk	5	162,00
9.2-4.1-00	Udskiftning af enkelte fliser, 150 x 150 mm, væg i vådrum udenfor vådzone		TE	stk	5	177,51
9.2-5.1-00	Udskiftning af alle fliser, 100 x 100 mm, væg i vådrum udenfor vådzone		TE	m2	10	2.066,61
9.2-5.1-00	Udskiftning af alle fliser, 150 x 150 mm, væg i vådrum udenfor vådzone		TE	m2	10	1.934,90
9.2-6.1-00	Udskiftning af fliser, 100 x 100 mm, på tung væg og vådrumsbehandling		TE	m2	10	2.607,95
9.2-6.1-00	Udskiftning af fliser, 150 x 150 mm, på tung væg og vådrumsbehandling		TE	m2	10	2.476,24
9.2-7.1-00	Udskiftning af fliser, 100 x 100 mm, på gipsplader og vådrumsbehandling		TE	m2	10	2.998,89
9.2-7.1-00	Udskiftning af fliser, 150 x 150 mm, på gipsplader og vådrumsbehandling		TE	m2	10	2.867,18

Liste

Samlet KP: 26.079,90 - Tid: 42,34 Løn: 17.529,05 Materialer: 8.115,30 Leje: 435,56

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
							26.079,90	26.079,90	
1.1	9.2-6.1-00	Udskiftning af fliser, 100 x 100 mm, på tung væg og vådrumsbehandling	TE	m2	10	2.607,99	26.079,90	26.079,90	1,000

\Skadesbeskrivelse]

Fliser på væg i vådrum er defekte.

Der er løse, "hule" eller revnede fliser på væg af beton, letbeton eller murværk i vådrum indenfor vådzone på grund af manglende glideæg mellem fliser og væg.

Der er ikke fugt- og svampeskader i de omgivende gulv- og vægkonstruktioner.

[Udbedringsbeskrivelse]

Udskiftning af fliser, 100 x 100 mm, på tung væg og vådrumsbehandling.

[23.0] Fliser på væg aftages. Underlaget rengøres omhyggeligt.

Væggen vådrumsbehandles. Der skal anvendes et komplet system til vandtætning med produkter fra samme godkendelse.

Overflader primes og forsegles i hjørner, omkring regnenneføringer og ved overgang væg/gulv.

Heldækkende tætningsmasse påføres.

 Feksibel fliseklæb, 1,8 kg/m², påføres.

Uglaserede vægfliser, 100 x 100 x 9 mm, hvide, som type Winkelmanns, opsættes, fuges og afrensnes.

I hjørner og i overgang væg og gulv samt omkring sanitære installationer fuges med elastisk, vådrums siliconefugemasse.

De aftagne fliser bortkøres og afleveres på godkendt modtageanlæg for bygge- og anlægsaffald.

SFB Undergruppe navn: 92 - Vægkonstruktioner/-beklædning

SFB Hovedgruppe navn: 9 - Vådtrum

V&S bygningsdel id: 4054

V&S år/udgave: Bygningsrenovering – Bygningsdele v1.0 brutto med salær

SFB Undergruppe: 92