

Brutto med
salær

Anlæg

Nybyggeri
HusbygningNybyggeri
BygningsdeleRen.
og driftBygningsren.
HusbygningBygningsren.
Bygningsdele

Bygningsdrift



Grønland

V&S værktøjslinje



Søg...

Overfør
valgte

Nulstil



Kolonner...



Udskriv

Kopier valgte -
Aktuelle kolonnerKopier alle -
Aktuelle kolonner

Hjælp

Funktioner

V&S PRISDATA

BYGNINGSRENOVERING
- HUSBYGNING

Vinduer af træ at overfladebehandle udvendig iht. MBK Vedligehold.

[[(41)47.16] Vinduer af træ at overfladebehandle udvendig iht. MBK Vedligehold.

- [+] [41.47.16,01] Fast vindue uden ramme, MBK V 3613 C
- [+] [41.47.16,02] Fast vindue uden ramme, MBK V 3623 C
- [+] [41.47.16,03] Fast vindue uden ramme, MBK V 3617 C
- [+] [41.47.16,04] Fast vindue uden ramme, MBK V 3637 C
- [+] [41.47.16,05] Fast vindue uden ramme, MBK V 3659 B
- [+] [41.47.16,06] Fast vindue uden ramme, MBK V 3659 C
- [+] [41.47.16,07] Fast vindue uden ramme, MBK V 3683 C
- [+] [41.47.16,08] Vindue med 2 rammer, MBK V 3613 C
- [+] [41.47.16,09] Vindue med 2 rammer, MBK V 3623 C
- [+] [41.47.16,10] Vindue med 2 rammer, MBK V 3617 C
- [+] [41.47.16,11] Vindue med 2 rammer, MBK V 3637 C
- [+] [41.47.16,12] Vindue med 2 rammer, MBK V 3659 B
- [+] [41.47.16,13] Vindue med 2 rammer, MBK V 3659 C
- [+] [41.47.16,14] Vindue med 2 rammer, MBK V 3683 C
- [+] [41.47.16,15] Vindue med 4 rammer, MBK V 3613 C
- [+] [41.47.16,16] Vindue med 4 rammer, MBK V 3623 C
- [+] [41.47.16,17] Vindue med 4 rammer, MBK V 3617 C
- [+] [41.47.16,18] Vindue med 4 rammer, MBK V 3637 C
- [+] [41.47.16,19] Vindue med 4 rammer, MBK V 3659 B
- [+] [41.47.16,20] Vindue med 4 rammer, MBK V 3659 C
- [+] [41.47.16,21] Vindue med 4 rammer, MBK V 3683 C
- [+] [41.47.16,22] Palævindue med 2 rammer, MBK V 3613 C

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
41.47.16,01	Fast vindue uden ramme, MBK V 3613 C	TE		m2	20	177,25
41.47.16,02	Fast vindue uden ramme, MBK V 3623 C	TE		m2	20	247,13
41.47.16,03	Fast vindue uden ramme, MBK V 3617 C	TE		m2	20	222,56
41.47.16,04	Fast vindue uden ramme, MBK V 3637 C	TE		m2	20	283,30
41.47.16,05	Fast vindue uden ramme, MBK V 3659 B	TE		m2	20	243,75
41.47.16,06	Fast vindue uden ramme, MBK V 3659 C	TE		m2	20	323,01
41.47.16,07	Fast vindue uden ramme, MBK V 3683 C	TE		m2	20	227,75
41.47.16,08	Vindue med 2 rammer, MBK V 3613 C	TE		m2	20	247,30
41.47.16,09	Vindue med 2 rammer, MBK V 3623 C	TE		m2	20	347,20
41.47.16,10	Vindue med 2 rammer, MBK V 3617 C	TE		m2	20	276,20
41.47.16,11	Vindue med 2 rammer, MBK V 3637 C	TE		m2	20	397,05
41.47.16,12	Vindue med 2 rammer, MBK V 3659 B	TE		m2	20	343,16
41.47.16,13	Vindue med 2 rammer, MBK V 3659 C	TE		m2	20	449,80
41.47.16,14	Vindue med 2 rammer, MBK V 3683 C	TE		m2	20	313,25
41.47.16,15	Vindue med 4 rammer, MBK V 3613 C	TE		m2	20	364,12
41.47.16,16	Vindue med 4 rammer, MBK V 3623 C	TE		m2	20	514,01
41.47.16,17	Vindue med 4 rammer, MBK V 3617 C	TE		m2	20	433,04
41.47.16,18	Vindue med 4 rammer, MBK V 3637 C	TE		m2	20	586,60

Liste

Samlet KP: 3.544,80 - Tid: 8,54 Løn: 3.272,40 Materialer: 272,40 Leje: 0,00

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
1.1	41.47.16,01	Fast vindue uden ramme, MBK V 3613 C	TE	m2	20	177,24	3.544,80	3.544,80	1,000

Prisen beregnes pr. side vinduesareal.

Levetid: 5 - 10 år

Vedligehold: 0,5 - 1 %

MBK V 3613 C, fra oktober 2004.

Vask, pletning med træbeskyttelse, kitning og 1 x
træbeskyttelse

En side uden fals og kant.

Fast vindue uden ramme.

Behandlet med træbeskyttelse

V&S fagdel id: 41433

Bygningsdel: (41)47.16 Overfladebehandling af vinduer, udvendig, MBK

V&S år/udgave: Bygningsrenovering - Husbygning v1.0 brutto med salær